

# Keystone Stringed Instruments 修理料金表

料金表	修理内容	加工内容	価格 (定価)	備考
電装周り	Pot (Volume) / Jack / SW交換	取り付け	¥2,500	パーツ代金別途
	*一ヵ所追加でプラス1000づつ(UP) (例: Pot×2,Jack交換=2500+1000+1000 →ゼミアコ・フルアコ		3000up	
	→エスカッション交換	交換	¥2,500	パーツ代金別途
	PU交換/一個につき		¥5,000	パーツ代金別途
	ワックス浸透 (ハウリ止め) アコースティック弦アース取り	ポッティング	¥5,000	要見積もり
ナット周り	溝切り調整 (調整可能な場合)	溝調整	¥3,000	
	標準交換~高級無漂白牛骨使用	取り外し・加工・取り付け	¥8,000	
	象牙交換	取り外し・加工・取り付け	¥5,000	
	多弦ベース、1.2弦	取り外し・加工・取り付け	¥12,000	
		取り外し・加工・取り付け	¥8,000	
フレット周り	フレット交換	交換・調整 (一般素材)	¥35,000	
	メイプル指板	交換・調整 (一般素材)	10000up	*指板修正、塗装
	→セルバインディング付き		5500up	
	→ステンレスフレット		5500up	
	指板割れ修正		5000~	
	フレットバリ取り		¥5,000	
	フレット浮き調整		¥11,000	
	フレットすり合わせ	すり合わせ・仕上げ	¥11,000	
	テンションすり合わせ		¥18,000	
	上記 トラスロッド無し (若しくはロッド効かない)		5500up	
ネック部	ロッド調整 (可変可能なロッド)		¥3,000	
	アイロン調整		¥8,000	
	ネック折れ修正	接着・補強・塗装	85000~	
	→ヘッドトップ割れ有り塗装プラス		10000up	
	→ジョイント部まで剥離/塗装		10000up	
	→木部欠損有り/パッチ処理		10000up	
	指板交換、ロッド交換		100000~	*基本的に見積もり
	ネックリセット		¥65,000	
ネックリセット (塗装有り)		¥75,000		
エンドピン	ビス穴広がり修整 1カ所	穴埋め開け/取り付け	¥2,000	
	ビス穴埋め・タッチアップ 1カ所		¥5,000	
ブリッジ周り	ブリッジ削り		¥8,000	
	ブリッジ割れ		¥8,000	
	ブリッジ圧着		¥8,000	
	ブリッジリセット		¥34,000	
	ブリッジ交換		要見積もり	
	ブリッジプレート弦穴補修 1カ所		¥3,500	
ブリッジプレート交換		要見積もり		
サドル部	弦溝修正 1カ所		¥1,000	
	弦高調整		¥3,500	
	標準交換~高級無漂白牛骨使用		¥5,000	
	象牙交換		¥10,000	
	サドルスロッド溝掘り直し 既存のサドル溝埋め有り		¥9,000	
ピックガード	PG交換ST/TEタイプ	取り付け	¥4,000	パーツ代金別途
	→ねじ穴埋め開け直しが必要な場合		1500up	
	PG作製		8000~	
	→塗装有り		要見積もり	
	クリアガード作製		¥8,000	
PG割れ修正		5000~		
塗装	オールリフィニッシュ		要見積もり	
	部分リフィニッシュ		要見積もり	
	オーバーラッカー		要見積もり	
	打痕タッチアップ		5000~	
ブレイシング	ブレイシング割れ (トップ 1カ所)		¥3,500	
	ブレイシング割れ (バック 1カ所)		¥3,000	
	ブレイシング割れ (サイド 1カ所)		¥3,000	
割れ	トップ割れ補修	割れ止め補強・塗装 一カ所	18000~	
	バック割れ補修	割れ止め補強・塗装 一カ所	12000~	
	再度割れ補修	割れ止め補強・塗装 一カ所	12000~	
	*割れ方、割れの大きさ、場所によって作業工程が異なります。お見積もりいたします。			
バインディング	バインディング割れ	接着・タッチアップ	9300~	
	エンドストリップ割れ	接着・タッチアップ	9300~	